



*Ispettorato Territoriale del Lavoro di IMPERIA*

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante *“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

**VISTO** il DPR del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro;

**VISTO** il DPCM del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro;

**VISTO** il DPCM del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell’attività negoziale dell’Agenzia;

**VISTO** il Decreto Direttoriale INL n. 71 del 16 marzo 2022 con il quale l’incarico di dirigente dell’Ispettorato Territoriale di Imperia è stato conferito all’Ing. Riccardo SPELLA ;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Bilancio dell’Ispettorato ed il Budget assegnato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Imperia per l’esercizio finanziario 2022;

**VISTA** la disponibilità sul conto: U.1.03.02.09.004 *“Manutenzione e riparazione impianti e macchinari”* di € 1.244,35;

**CONSIDERATO** che sul conto U.1.03.02.09.008 *“manutenzione beni immobili”* non sono presenti fondi disponibili, si provvede in data odierna alla richiesta integrazione all’INL;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere all’affidamento urgente della ricerca del danno e conseguente riparazione del tubo di mandata dell’acqua nel bagno a piano terra, vista la rottura improvvisa, la copiosa perdita e l’infiltrazione d’acqua sia nel bagno di cui trattasi che nella stanza 15 adiacente lo stesso;

**CONSIDERATO** l’ammaloramento dell’intonaco nella stanza 15, a seguito dell’infiltrazione d’acqua; la presenza di muffa su tutta la parete confinante con il bagno;

**VISTO** il codice dei contratti D.lgs. 50/2016 art. 36, comma 2;

**CONSIDERATO** che sono state contattate due ditte locali per risolvere con celerità il problema sopra specificato e che soltanto la ditta SISTEMA CASA 360° SRL con sede in Imperia c.f. 01587850080, ha dato la disponibilità

immediata ad effettuare le lavorazioni urgenti di cui sopra, presentando un preventivo pari ad € 1.805,60 Iva inclusa per la riparazione idraulica e pari ad € 1.512,80 Iva inclusa per il ripristino della muratura nella stanza 15 di questo Ispettorato;

**VISTO** il CIG n. ZE736AE9CB per la riparazione dell'impianto idraulico;

**VISTO** il CIG n. Z1D36AEA41 per il ripristino della muratura;

**VISTA** la regolarità del Durc della ditta SISTEMA CASA 360° SRL acquisita agli atti;

**CONSIDERATO** il regolamento privacy "*Regolamento (UE) 2016/679(GDPR) - informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali del Concorrente alla procedura di acquisto saranno trattati dall'INL, con sede in Roma Piazza della Repubblica 59, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale e unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto. L'INL tratterà i dati personali del Concorrente con le modalità di cui al modulo di informazioni (INLGDP04), consultabile nell'apposita pagina del sito istituzionale (<https://www.ispettorato.gov.it/Pagine/privacy.aspx>). Il mancato rilascio dei dati personali comporta l'impossibilità per il Concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio*".

### **DETERMINA**

- 1 Di provvedere all'acquisizione della fornitura delle lavorazioni sopra specificate di riparazione impianto idraulico e ripristino muratura nel bagno e nella stanza 15 di questo Ispettorato, da effettuarsi con la massima urgenza, tramite affidamento diretto fuori Consip, date le motivazioni sopra addotte;
- 2 Di impegnare la spesa di € 1.480,00 oltre Iva, sul conto: U.1.03.02.09.004 "manutenzione e riparazione impianti e macchinari" e di € 1.240,00 oltre Iva sul conto U.1.03.02.09.008 "manutenzione beni immobili, non appena l'INL avrà accreditato l'integrazione delle somme richieste in data odierna;
- 3 Di perfezionare l'affidamento, con nota di incarico alla ditta SISTEMA CASA 360° SRL.
- 4 Di provvedere alla liquidazione delle fatture emesse con successivo apposito atto.
- 5 Il RUP è il Dirigente di questo Ispettorato Territoriale Ing. Riccardo SPELLA.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE AD INTERIM

Ing. Riccardo SPELLA